

ORSZÁG MARTIN
HEGEDŰKÉSZÍTŐ

*Szegedi nagybögő javítása
(népzenei felhasználásra)*





A hangszer előző rezonánása komoly sérüléseket szenvedett, ezért cseréje indokolt. A képen a formára vágott, új rezonáns látható.

Bal oldalt az új, jobb oldalt a régi
rezonáns



A hangszer
restaurálása során a
lehető legnagyobb
pontossággal másoltam
le a régi rezonánst. A
képen már a tervezett
„F” nyílás is látható.








A hanggerenda a hangszer egyik legfontosabb alkatrésze. Minősége és kidolgozása nagy mértékben befolyásolja a hangszer kvalitásait.

Beillesztett intarzia, mely a
hangszer egyik
legmarkánsabb stílusjegye.





Lakkozási folyamat két
különböző stációja





A kész hangszer, mely az új rezonánsnak köszönhetően újra játszható, továbbá kiváló hangminősége az ügyfél és a hallgatók örömére szolgál!